

监理工作联系单

工程名称：通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 编号：ZHJL-01


致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

事由：关于光伏场区桩基施工质量的问题

内容：你单位承包施工的本项目工程，在桩基施工中，监理现场检查发现：桩基垂直度严重偏差，影响后期支架、组件安装。现场监理人员已要求施工人员进行返工校正，以保证工程质量。

现要求你单位对下属施工单位的工程质量进行严控，保证工程质量。

附图：



总/专业监理工程师： 苟永海

日期： 2016年10月19日

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。