

工程联系单

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号: ZHJL—XST—001

事由	关于条形基础施工的相关事宜	签收人姓名及时间	贾建强
----	---------------	----------	-----

致: 江苏华能建设集团有限公司

2016年10月20日

本工程已开工数日, 现进入正规施工程序, 但现发现条形基础施工有许多问题, 问题如下:

- 1、基础钢筋笼运输到施工部位时笼子变形严重;
- 2、混凝土浇筑完成有漏筋现象;
- 3、预埋件水平度, 垂直度, 轴线偏差较大;

针对以上问题现要求江苏华能建设集团有限公司对已浇筑部分拿出整改方案并增加现场施工管理人员, 保证施工工艺和质量。

发文单位 (章):

项目负责人 (签字):

2016 年 10 月 20 日



注: 1、收文单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。
2、本表发文与收文单位各一份。