

工作联系单

工程名称: 通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)

编号: ZHXL-TYYH-001

致: 江苏中导电力有限公司

事由: 关于管桩施工质量的相关事宜

内容:

- 1、个别管桩角度倾斜不符合设计要求。
- 2、个别管桩桩体出现裂缝, 需尽快处理解决。
- 3、个别管桩柱头损坏, 需尽快处理解决。

附件: 无

项目监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理单位填写, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。