

工作联系单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主 题：关于现场预验收

参加单位：辽阳唐程光伏科技有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

在预验收过程中，存在下列问题：

内容：1、组件插头处未做防护措施

2、汇流箱、逆变器下穿线（电缆）钢管不直

3、个别支架缺少螺栓，螺母松动、组件错位

4、逆变器水平度不符合要求

5、电缆的标识标牌未挂，组件接地线有破损

6、个别支架下有土坑未填，有石块或残土遮挡组件，需清理

7、内业资料不完整，

以上问题尽快整改落实

建设单位：

监理单位：

施工单位：

日 期：

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。