

监理工作联系单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电一期20MWP项目 编号：JXMB-006

致：中国电建西北勘测设计研究院有限公司

主题：关于现场安全事宜

内容：施工人员在上班期间不按规定戴安全帽，无视规章制度，监理曾多次提醒“进入现场必须戴安全帽”但施工人员仍不听劝阻；监理部决定将对以后违反安全规章制度的人员处以罚款，以示告诫，望以后不要再出现此类情况，如有发现，违者重罚。

附：相关照片

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

照片



