

监理工作联系单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电一期20MWP项目 编号：JXMB-010

致：中国电建西北勘测设计研究院有限公司

主题：关于现场质量事宜

内容：在接地环网施工过程中，监理发现有部分扁铁搭接长度不够，请贵单位给与整改，避免环网接地阻值不够，望贵单位引起重视。



项目监理机构(章)：

总监/专业监理工程师

日

期：2017.10.01

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

