

监理工作联系单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期10MWP项目 编号：016

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

主题：关于现场质量事宜

内容：监理工程师在现场巡查高压电缆敷设时发现，高压电缆有几处划痕和一处划伤，如电缆外护套进水，钢凯生锈腐蚀内绝缘层极已造成击穿，存在安全隐患。监理项目部建议把划伤部分截掉，如电缆不够长建议更换，避免出现安全事故。望引起重视。



项目监理机构（章）

总监/专业监理工程师：徐新生

日

期：2018.8.14



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

