

监理工作联系单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号：GFFD-JXMB5 — 015

致：南通市中南建工设备安装工程有限公司项目部

事由：

施工质量问题

内容：

贵公司在东区和西区大棚之间的 4 平电缆入土部分未按施工图纸要求，隐蔽工程使用 upvc 管。隐蔽部分不可以使用螺纹管，请贵公司尽快整改，按照图纸施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：

2016 年 12 月 21 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

