

监理工作联系单

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GFDD--005

致：苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部：

事由：提交施工资料报审事宜：

内容：

工期如期进行，要求尽快提交施工资料到监理项目部报审。由于现已提交一部分施工资料，但还有部分施工资料尚未提交，缺少部分施工资料及问题如下：

一、升压站：

- 1、规章制度（电气）。
- 2、土建资料
- 3、电气报审的项目经理与签名项目经理不一致。
- 4、施工方案签署的时间错误。
- 5、试验报告的工程名称封面写错字。

二、外线：

- 1、缺少整个报审资料的目录。
- 2、各项的管理规章制度。
- 3、施工资料没有施工方案。
- 4、管理人员资质。
- 5、缺少报审表。
- 6、缺少材料进场报验及电缆检测。
- 7、缺少工序报验。

以上所需的施工资料请尽快提交到监理项目部报审，如滞后监理将进行处罚并承提因资料影响并网所带来的后果。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：郭志峰

日期：2017年2月13日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。