

监理工作联系单

工程名称: 庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏项目

编号: ZHJL-XST-003

致: 江苏江建集团有限公司

事由: 美凯华箱变基础土建施工未按工序报验的问题。

内容: 问题如下

- 1、箱变基础底层已浇筑完成后, 砌砖施工不规范, 支模未按工序报验就浇筑混凝土, 现场的施工质量保证不了。

要求:

- 1、江苏江建总包必须按工序报验, 通知监理到现场确认, 不通知监理到现场确认, 一旦在现场监理发现施工质量问题, 监理对施工单位进行罚款。
- 2、施工单位现场管理人员必须负起责任, 特别是管好施工质量, 不要再发生上述类似情况发生。
- 3、如果再发生上述类似情况监理方加大罚款的力度。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王斌

日期: 2017年01月05日

注: 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。