监理工作联系单

工程名称: 浙江翔鹰门窗有限公司 2699.29KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-20170508

致:绍兴聚晖新能源 13.2924MWp 分布式光伏发电项目(施工项目部)

事由: 关于你部整改进度相关事宜

内容: 经我方监理现场验收, 发现以下问题:

- 1、扁铁部分生锈,
- 2、桥架固定螺丝部分生锈,

现要求你部对以上问题立即整改,整改完成后通知监理方验收。



注 本表一式 3_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_1_份。