



常州正衡电力工程监理有限公司

监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180424-18

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于综合楼室内电气布线接线相关事宜：

内容：综合楼室内装修接近尾声，电气配电箱安装及接线施工即将展开，但电缆线使用存在问题，经我方监理多次口头提醒，未见整改迹象，现就现场具体问题及今后接线施工要求如下：

- 1、综合楼厨房内防爆风机所使用电源线不符合图纸设计要求（图纸要求：ZR-YJV 4×2.5），现场使用 BV 线，且采用不同规格的线径，现要求你单位在配电箱安装前组织整改到位，且今后必须按图施工；
- 2、综合楼配电箱即将接线，要求线束应横平竖直，配置坚牢，层次分明，整齐美观，线缆终端与电气元件连接处应牢固可靠，且应考虑裕量，总包单位应加强现场巡视督促，确保施工质量符合规范要求。

总/专业监理工程师：

叶建新

日

期：2018年04月24日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份，
业主单位留存 二 份。

数据 讲话

专业 解答