



监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180508-20

致：四川锦龙电力建设有限公司



抄送：西昌通威新能源有限公司

事由：关于光伏区组件摆放质量问题

内容：6月4日下午14时左右，监理对你单位光伏区8区检查发现，存在光伏组件没有按照技术交底摆放，是现场出现光伏组件损坏现象；

上述质量问题的发生是你单位不能有效控制，究其原因主要现场管理工作不到位、三检制度未落实等原因造成。为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，按照技术交底摆放确保工程质量。

(附组件摆放现状图片)：



总/专业监理工程师：陈利

日期：2018年6月4日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，业主单位留存一份。