



监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180806-26

致：四川锦龙电力建设有限公司

抄送：西昌通威新能源有限公司

事由：关于现场安全文明施工的事宜

内容：经现场检查发现光伏区施工现场存在以下现象：

1. 升压站化粪池、中水池、调节池处未设置警戒带，存在安全隐患；
2. 光伏区施工现场部分施工人员及升压站设备安装人员未佩戴安全帽；
3. 升压站临时用电电缆连接不规范，部分电线有浸泡在水中的现象。

上述问题望总包单位加强对施工现场施工的管理，将升压站化粪池、中水池、调节池处立即设置警戒带，加强对施工现场的文明施工管理及员工的安全教育，凡进入施工现场必须按规范要求正确佩戴安全帽，临时用电必须安排合理，严禁电线浸泡在水中。

附照片 3 张：

总/专业监理工程师：

严洪彦

日

期：2018 年 08 月 06 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份，
业主单位留存 二 份。





