

监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

编号：BDGD-ZHJL-LX-20161209-3


致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：关于 6#厂房屋顶夹具安装

内容：

在今日监理巡检工作中发现 6#厂房屋面夹具安装作业存在野蛮施工情况，部分夹具在安装时破坏原彩钢瓦的防水层。请贵方与 12 月 10 日对此现象进行整改，12 月 13 日未整改完毕，我方将对其进行处罚，如后期因下雨导致厂房屋面漏水造成的一切后果都由贵方承担全部责任，十分感谢。

致此。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王立波

日期： 2016 年 12 月 09 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建