

监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 编号：BDGD-ZHJL-LX-20161230


致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：关于屋面施工安全问题

内容：

截止至 12 月 30 日，浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目组件已累计进场 1MW。为便于施工安装，施工单位把组件堆放于 6# 房屋面上进行卸货安装，但卸货时存在诸多安全隐患，屋顶未设有卸货平台和施工通道。我方已在之前安全专项会议和联系单中多次提出此类问题。在今日巡检过程中已发现有施工人员踩踏采光带，请贵方重视此项安全问题，做好施工人员的安全交底，谢谢配合。

致此。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：沈新发

日期：2016 年 12 月 30 日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建