

监理工作联系单

工程名称: 浙江嘉兴分布式胜禾 0.94689MW 工程监理项目

编号: ZHJL-LXDA01

致: 奥瑟亚(嘉兴)光伏科技有限公司(建设单位)

事由: 关于现场组件遮挡相关事项

内容:

经我监理项目部详细检查后确认每栋楼都存在阴影遮挡问题(12月8日前后实地检查结果), 详情图片见附件, 具体如下:

- 1、所有屋面组件除第一排, 所有前后排上午9点到10点都会有遮挡。
- 2、1#楼前排被两根排气管遮挡。
- 3、3#楼上午9点到10点多南边出口会对后方右后方组件遮挡; 下午两点以后中间彩钢瓦东部的女儿墙两端会形成遮挡; 排气管会形成遮挡。
- 4、4#楼最后一排上午遮挡较严重, 持续时间较长。
- 5、5#楼南边第一二排组件在上午9点到10点多会被6#楼形成阴影遮挡。
- 6、6#楼下午广告以及西面电梯房会形成遮挡。
- 7、车棚早晨下午都会被路面树木遮挡。

特此告知!

监理项目部(章)


总/专业监理工程师:

日期:




注本表一式2份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份, 监理项目部存1份。


附件:



所有屋面组件都存在这种遮挡



1#楼




3#楼



3#楼




3#楼




4#楼



5#楼



6#楼



停车棚