

监理工作联系单

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号: LZGF---004

致: 河北省电力建设第一工程公司

事由:关于屋面施工材料乱摆放,垃圾未清理。

内容: 监理现场巡视发现一区屋面的桥架连接螺丝散落在屋面彩钢板上。剥开的电缆绝缘层未清理。
现要求你单位管理好材料杜绝流失现象并文明施工。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 田在欣

日期: 2017 年 3 月 30 日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。

