

监理工作联系单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-007

致：河北冀电电力设计咨询有限公司河北新正源项目部

事由：关于并网延迟

内容：自 30 日并网开始，发现贵方出现以下问题。

1、在变压器接线有误造成变压器短路。

2、接线错误造成相序错误。

上诉情况易造成现场至今日此时都未能并网发电。以对我司造成发电量损失，
我司保留追诉相关权利。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：韩冰

日期：2016 年 12 月 31 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。