

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-010

致：河北冀电电力设计咨询有限公司河北新正源项目部

事由：关于工程成品保护事宜

内容：经现场监理巡视自 2016 年 12 月 31 日并网至今，屋面组件已发现 7 块表面破碎损坏，存在阴雨天漏电安全质量隐患及影响并网发电，现场要求你单位加强工程移交前设备成品保护，确保工程质量，一切因成品保护不力所造成的经济损失由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：VETAC

日 期：2017 年 01 月 17 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。