

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分部式光伏发电项目

编号: LZDK-ZHJL-003

致: 中徽机电科技股份有限公司戴克项目部:

事由: 关于规范组件安装的相关问题

内容:

经监理现场巡视发现你单位在组件安装过程中存在野蛮施工现象, 组件安装过程中存在重压、脚踏、杂物堆放等情况, 这会对组件本身造成隐裂等质量问题, 鉴于此类施工, 现要求你方重新组织技术交底, 规范组件安装施工, 保证施工质量, 如再发现此类野蛮施工, 监理部会根据建设单位意见对你方进行经济处罚。

(附图第 2 页)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2016 年 12 月 07 日



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部 1 份。

