

监理工作联系单

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号: WPQC-ZHJL-007

致: 河北冀电电力工程设计咨询有限公司

主题: 关于组件损坏问题

内容: 2107年3月1日因施工单位保管不当, 1#屋面组件被大风吹起导致部分组件损坏, 现场又清点出1块275W, 2块265W (总计67块, 其中265W组件62块, 275W组件1块, 260W组件4块,), 现场仍在继续排查中。以上组件按照要求已不能使用, 否则将影响电站后期安全及整体发电量, 故上述损失将按照乐叶光伏组件出厂价格从工程款中扣除, 请你单加强对现场材料的保护, 防止类似事故再次发生

项目监理单位 (章):

总/专业监理工程师:

日期:



填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。