

工作联系单

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZS-ZHJL-02

致：江苏华能建设工程集团有限公司诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目部

事宜：关于施工现场的安全及环境问题事宜

内容：

1、安全问题：

a.上下屋面的脚手架搭设极其不规范，立杆搭设没有金属底座并且有倾斜现象，立杆与立杆和横杆与横杆间距不相等，搭设前脚手架立杆没有弹出位置线；支撑斜杆加固明显不足。

b.施工现场随处可见工人抽烟现象，没有安排指定的抽烟区域，严禁在施工现场使用明火。

c.施工现场没有设置消防设施、安全警示牌和材料堆放的标识牌。

2、环境问题：施工现场生活垃圾随处丢弃，没有设置指定的垃圾投放点，施工过程中产生的废弃物没有进行集中处理。

以上存在的安全问题施工单位接此通知后必须尽快整改，脚手架搭设没整改前严禁上下施工人员，整改后须经监理部检查验收合格方可使用，未经复查合格不得进行使用；防触电、防火等安全标识牌需尽快张贴。施工现场环境问题需在接到通知后即刻整改，并设置垃圾暂时投放点。其他未详事项望施工单位自查自纠，确保工程安全。（三日之内回复）



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

夏志东

日期：2016 年 12 月 08 日

注：本表一式三份，有监理项目部填写，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份。