

监理工作联系单

工程名称：宁波长华长盛汽车零部件有限公司

3.2MW 分布式光伏发电项目


编号:NBCH-ZHJL-LX-20161222

致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：有关现场文明施工

内容：

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2mw 分布式光伏发电项目，今天早上开始试钻孔，在钻孔过程中出现泥浆管破裂致使路面污染严重，造成厂方人员交通不便。另外，在昨天挖机进场开槽施工中，造成在油料储存区路面污染严重，未及时清理。围挡后面预留的厂方人员施工通道因开挖泥浆横流，未及时清理造成人员交通不便且容易造成滑倒，存在安全隐患。现要求你方尽快清理，且确保在以后的施工过程中，若出现类似情况，必须及时清理，否则将对此行为从重处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张山

日期：2016 年 12 月 22 日



注 本表一式 叁 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 壹 份。



由 扫描全能王 扫描创建