

监理工作联系单

工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

编号：NBCH-ZJDL-LX20170325

致：中设无锡机械设备工程有限公司长华项目部

主题：关于螺栓松动事宜

内容：我部现场巡视发现 1#厂房桥架支架的夹具螺栓多处出现松动及缺少螺帽现象，螺栓未按照图纸要求增加垫片、弹片，现要求你部对所有的螺栓进行排查，严格按图施工；

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：  2017.3.25

日期： 2017.3.25

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

