

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程


编号：026

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于构架安装

内容：

经业主、监理现场吊装过程中发现，你方 SVG 主变设备于 SVG 设备基础严重不符偏差达 40cm，要求你方立即针对以上情况出具解决方案，确保工程按时完工。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：_____



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。