

监理工作联系单

工程名称：内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目

编号：JXM6—001

致：裕实国际建设集团有限公司施工项目部

事由：外线现场施工质量事宜

内容：

经 2017 年 1 月 14 日现场实地检查，你公司对外线 43#基础存在有大量积水的情况进行土方回填，必须立即整改，将基坑内积水抽取干净，清捡杂物，采用干土回填。

基于以上问题，要求必须 24 小时内完成现场的所有整改工作，以上问题请你单位立即整改并予以确认回复（限 24 小时内确认回复），递交项目部。

若未在规定时间内回复本项目部，本项目部将会采取相应处罚措施。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 1 月 15 日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。