

表C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号PXLHS-JLLX-0013

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目（单位/项目部）

主题：关于电气设备维护事宜

内容：根据上电要求现要求你部针对此次事故检查做到以下步骤：1、保护整定值是否有问题（越级动作箱变熔丝未起作用），一相熔断其余两相熔丝要求箱变厂家全部更换。2、此次故障箱变必须开箱检查，拍照留存找出事故原因。3、全场箱变油样全部复查检验。4、针对此次重复发生的故障要求厂家制定反措避免再次发生。5、查阅交接实验数据。

提出单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：2017.10.16



□ 监理项目部意见：

要求施工单位认真落实此项工作。

监理单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：2017.10.16



□ 承办单位意见：

中建五洲工程装备有限公司
承办单位（盖章）
项目负责人（签字）
日期：2017.10.16

□ 其他单位意见：

其他单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：

本表（含附件）一式 份。由提出单位填写，各相关单位存 份，提出单位存 份。



由 扫描全能王 扫描创建