



SH/T3503-J112	工 作 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJI-013	送达单位	中国新时代国际工程公司
事由：光伏场区组件背面浸水质量问题 内容：2017 年 4 月 11 日监理、运维在光伏 11 区中检查，组件背面向上由于下雨，组件背面出线盒浸入水中，包括正负接线插头也浸入水中，不符合组件搬动前的工艺要求，要求总包单位立即和施工单位负责人说明，如再发现类似情况，将严肃处理。 专业监理工程师：黎建光 日 期：2017 年 4 月 12 日			
处理意见： 要求总包立即联系施工单位负责人，不得再出现类似情况，要加强施工人员的教育。 监理单位单位负责人（签字） 日期：2017 年 4 月 12 日			
总包单位意见：组件出厂前已做过静水试验，组件背面积水不影响组件使用功能，后续施工过程中我方将密切注意组件背面积水情况，防止此类事情发生，并在安装前对此类组件测量开路电压。 总包单位质量负责人（签字） 日期：2017 年 4 月 12 日			
建设单位代表：   会签单位（公章） 日期： 年 月 日	监理单位代表：   会签单位（公章） 日期：2017 年 4 月 12 日	总包单位代表：   会签单位（公章） 日期： 年 月 日	

说明：抄报建设单位、总包单位、监理单位留存一份。