

监理工作联系单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-007

致：中国核工业二三建设有限公司

抄送：安丘市惠永光伏科技有限公司安丘项目部

事由：关于现场施工质量需整改相关事宜

内容：

经监理人员在施工现场巡检发现，现场施工存在以下通病问题：

- 1、部分已安装固定支架、组件倾斜度超出误差范围（ $\pm 1^\circ$ ），不符合设计要求；部分螺栓、密封圈安装不到位；
- 2、部分组件安装压块不符合要求（已超出 4mm），双刺垫片安装不规范；
- 3、现场管理人员对施工人员技术交底不透彻，需做好各工序技术交底工作；
- 4、现场存在施工过程中，个别未佩戴安全帽，抽流动烟人员；
- 5、现场文明施工达不到规范要求，施工过程产生垃圾无人清理；

针对以上问题，要求总包方抓好现场管理，做好相应措施，抓紧时间整改，如再发现将给予总包方的经济处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期

2017.06.04

建设单位（章）

项目经理

日期

2017.06.04

总包单位（章）

项目负责人

日期

2017.06.06

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建