

监理工作联系单

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL-YZHS-049

致: 河南省电力勘测设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部


事由: 关于围网工程施工质量一事

内容:

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目》工程:

目前你单位光伏区围网工程施工未按设计要求施工, 立柱与立柱之间尺寸间距不符合设计施工要求, 有浪费围网材料现象; 现要求你单位抓紧组织人员整改, 严格按照设计要求施工; 希望你单位高度重视, 抓紧解决此事。

抄送: 河南森源新能源发电有限公司禹州花石二期光伏发电艾窝项目部



监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 时金波

日期: 2017年10月23日