

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-053

致：河南省电力勘测设计院禹州花石二期光伏发电艾窝项目部
河南省众志建设工程有限公司禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目部

事由：关于光伏区围网地基孔一事

内容：

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期光伏发电艾窝项目》工程：

监理工程师在巡视过程中发现你单位施工的围网工程围栏立柱地基孔深度不够，不符合设计标准（设计深度 60cm），现责令你单位必须抓紧整改；否则将于考核；希望你单位高度重视，抓紧组织解决此事。

抄送：河南森源新能源发电有限公司禹州花石二期光伏发电艾窝项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：时金宝

日期：2017 年 11 月 01 日