

监理工作联系单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目

编号:ZHJL--LX-003

致：江苏卓越新能建设工程有限公司（单位）

主题：关于现场砼桩浇筑存在问题相关事宜

内容：经现场巡视发现，南岭上村施工浇筑砼桩个别存在斜坡桩顶上平面高低差度太大，水平高度应合理控制在高低 50mm 之间。应为以后按装工序创造条件。鉴于此种情况施工单位应让施工管理人员为工人做好技术交底。明确任务要求，以满足现场施工图纸规范需求。

根据上述情况，请你单位引起高度重视，加以防控，以免造成不必要的返工。

抄送业主：泽州县晶耀新能源开发有限公司项目部

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017.8.27

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

