

监理工作联系单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期20MWp)

编号: ZZSD-02-ZHJL-B07-007

致: 江苏卓越新能建设工程有限公司(单位)

主题: 关于材料堆放问题的相关事宜

内容: 经我监理单位 2017 年 12 月 26 日现场巡视发现, 环秀村施工现场材料堆放不规范; 检查发现现场拆箱组件堆放不整齐, 组件表面有垃圾; 已拆箱组件要求整齐且统一堆放, 组件正面朝上, 组件表面不能有垃圾存在。

对于上述存在的问题, 望贵单位尽快完善; 上述问题产生的责任将由贵单位全部承担。

抄送业主: 泽州县晶耀新能源开发有限公司项目

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日

期

2017年12月26日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附图

