

监理工作联系单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号：ZZSD-02-ZHJL-B07-010

致：江苏卓越新能建设工程有限公司(单位)

主题：关于桩基础深度问题的相关事宜

内容：经我监理单位 2018 年 05 月 27 日现场巡视发现，南邻上村桩基础深度存在质量问题，桩基础图纸设计要求深度为 1500mm，现场发现桩基础深度为 1700mm，深度与图纸设计要求相差 200mm，造成你方材料浪费、加大成本。

对于上述存在的问题，望贵单位尽快完善；上述问题产生的责任将由贵单位全部承担。

抄送业主：泽州县品耀新能源开发有限公司项目

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日

期：2018年05月28日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。