

监理工作联系单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-ZHJL-B07-011

致: 江苏卓越新能建设工程有限公司(单位)

主题: 关于组件安装问题的相关事宜

内容: 经我监理单位 2018 年 07 月 20 日现场巡视发现, 南邻上村组件安装存在质量问题, 现场部分组件安装方向与图纸设计不一致。

对于上述存在的问题, 望贵单位尽快整改; 上述问题产生的责任将由贵单位全部承担。

附图: 1

抄送业主: 泽州县晶耀新能源开发有限公司项目

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日

期: 2018年07月24日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附图

