

监理工作联系单

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB—003

致：江苏省徐州矿业工程集团有限公司

事由

施工现场接地材料厂家资质及接地方案

内容

- 1、接地扁铁厂家资质未向监理部报审。
- 2、接地焊接方案未上报，焊工人员的相关资质材料未上报。
- 3、在我监理部巡查现场时发现个别扁铁有锈斑。
- 4、你单位尽快做好材料到场时间，保证按期完工。
- 5、对你单位未上报的资料尽快上报我监理部报验。

对以上问题你施工单位要引起重视，及时处理；督促你方对未上报的材料尽快上报。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2017年8月17日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建