

# 监理工作联系单

工程名称：兴泰宝皇泰机电屋顶 3.01MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HT-LX-002

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：组件安装时边框和玻璃面有划伤

内容：

组件安装过程中对部分组件的边框和玻璃面均有划伤现象，对此监理方要求你单位务必要优化组件安装施工方案，加强对组件安装时的安全意识。

针对以上提及问题务必落实到位，如若后续施工中再次出现此类问题，监理方将以零容忍态度对你单位进行严肃处理。

监理项目部

现场负责人：

日

期：



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份

