

监理工作联系单

工程名称：兴泰晟旭辉塑料屋顶2.7MW分布式光伏项目

编号：ZHJL-XH-LX-004

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：安全文明施工不到位、施工质量存在弊端。

内容：

1、监理方现场巡查发现你单位现场文明施工不到位，屋面施工产生的垃圾未及时清理干净。

2、现场对安装完成的导轨进行检查发现个别夹具与导轨连接处螺栓未紧固。

针对以上安全文明施工不到位、施工质量存在弊端现象，现要求你单位限期两日内整改完善并上报监理方进行验收。

监理项目章(章)

现场负责人：刘瑞林

日期：2024年10月23日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份