

监理工作联系单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编 号：TWTM-JLLXD-014

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：光伏区逆变器未按设计要求进行安装

内容：

经检查发现 1#塘逆变器安装未按设计要求进行施工，设计要求为华为厂家生产的逆变器，总包单位实际安装的是阳光厂家生产的逆变器。

现要求总包立即整改，把未按设计要求安装的逆变器拆除，重新按照设计要求进行安装。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 6 月 17 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。