

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0034

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于钢结构加固安全事宜

内容:

监理在现场巡检中发现: 2017 年 8 月 6 日下午 6 点 10 分我监理部徐文平、常庆斌在理货区钢结构施工现场发现以下问题:

- 1、场内泡沫箱未清理出施工现场就开始焊工作业。(附图 1)
- 2、场内电线架空 2.5 米以上未做安全处理。(附图 1)

针对以上问题监理部要求如下:

- 1、全体施工人员特别是管理人员都要树立“安全第一”、“安全也是效益”、“安全生产、人人有则”、“预防为主”等思想。
- 2、现场泡沫箱离火源距离必须要求达到 10 米以上, 场内电线架空 2.5 米以上挂设, 不准拖地, 不准与金属接触。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 8 月 7 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

图一

