

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL0035

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于现场质量事宜

内容:

监理在现场巡检中发现:

- 1、屋顶与屋顶之间电缆桥架下撑, 不规范, 需要整改。
- 2、电缆有桥架到地下之间外露很多, 需处理。
- 3、变压器围栏下口太高, 动物随时可进, 需要处理。
- 4、变压器围栏地脚螺丝外露, 需要保护。
- 5、变压器操作面没有, 需要处理。
- 6、桥架直角, 需要更改。
- 7、电站围栏地脚螺丝未保护, 需要处理。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐彪

日期: 2017 年 8 月 14 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。