

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: ZHJL-CSCH-005

致: 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司

抄送: 湖南焕然能源开发有限公司

事由:

现场施工质量、安全相关事宜

内容:

我监理部人员在日常巡视中,发现你部在外线 0 号塔基因地形落差太大,造成基础埋深不够,要求你部联系设计确认,方进行施工。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师:

日

期:



注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。