

监理工作联系单

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJH-YL-YY-003

致：河北筑能工程技术有限公司项目部

事由

关于施工现场安全问题

内容

1、现场巡视发现，屋顶光伏组件堆放过多集中在一块，这样容易造成屋面承载力过大，容易造成塌陷，存在安全隐患。要求你单位及时整改，整改完成报我部检查，安全施工

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高旦阳

日期：2022年12月15日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存一份。