

监理工作联系单

表号: B-3

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并
网发电项目

编号: CZGF-18

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 现场施工质量问题

内容:

- 1、经监理现场检查发现,你方在过门梁施工时不符合规范要求,布筋已经变形,要求你方全部进行整改。
- 2、生活区内墙体必须全部封闭到梁顶。

后附图片:

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 王立

日期: 2017.6.17

填报说明:

本表一式 3 份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。

