

监理工作联系单

表号: B-3

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济
农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-22

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 现场材料放置问题

内容:

经监理现场巡视发现,二期草皮地区域存在组件摆放凌乱现象,个别组件背面朝上已被水浸泡,要求施工方立即安排人员整改,已拆箱组件必须正面朝上放置,下雨天做好现场组件防护工作。

后附照片:

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师: 赵敬

日期: 2017.8.08

填报说明:

本表一式____份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。

