

监理工作联系单

表号: B-3

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济
农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-24

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 现场材料堆放问题

内容:

监理巡视光伏场区发现以下问题:

- 1、现场材料堆放凌乱, 大量压块散落在地上, 部分浸泡在水里。
- 2、由于场区存在积水, 部分电缆、组件浸泡在水里。
- 3、未开箱组件堆放不整齐, 上层出现倾斜, 组件容易发生损坏。
- 4、二期环网接地扁铁焊接后未刷防腐涂料直接放入电缆沟内。

要求施工方尽快给安排人员整理, 妥善放置, 避免现场材料出现丢失或损坏。

后附照片:

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 赵毅

日期: 2017.08.20

4 填报说明:

本表一式____份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

