

监理工作联系单

表号: B-3

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济
农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-25

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 现场施工质量问题

内容:

- 1、二期草皮区域有大量螺丝垫片散落在泥里, 个别檩条与支架之间螺丝未上。
- 2、二期高压电缆沟回填要求铺砂盖砖, 不能用建筑垃圾直接回填, 避免电缆损坏。
- 3、二期 4 平方直流线进线管要求横平竖直。

要求施工方严格按规范及设计要求施工, 及时整改现场问题。

后附照片:

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师: 赵毅

日期: 2017.08.30

填报说明:

本表一式 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

