

工作联系单

编号: YXJY-ZHJL-023

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

事由	关于施工过程中的相关事宜	签收人姓名及时间
----	--------------	----------

刘扬

致: 山东海之晟能源工程有限公司

2017年7月26日下午, 我监理部巡视升压站综合楼时发现以下问题:

- 1: 洗涤池不符合设计要求;
- 2: 室内给水管道施工不规范, 不符合设计要求;
- 3: 个别标准间插座数量不够、暖气插座型号不符合设计要求。

针对上述问题, 我监理部要求你单位严格按照设计图纸要求整改并对进场用于本工程的材料报监理部验收, 待监理部验收合格后方可用于本工程。否则我监理部将考虑与业主协商对你单位进行停工整顿并将严格考核。

发文单位 (章)

项目负责人 (签字): 刘扬

2017年7月26日

注: 本通知单抄送收文单位, 监理项目部、业主项目部各一份