


工作联系单

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目编号：YXJY-ZHJL-012

事由	关于要求施工单位现场配备专职安全员、质量管理员问题	签收人姓名及时间	
----	---------------------------	----------	---

致：山东海之晟能源工程有限公司

2017年6月11日下午，我监理部对电控间室巡视时发现以下问题：

- 1：继保室照明灯具施工图纸要求使用三管隔栅荧光灯，而你单位使用的是双管荧光灯；
- 2：施工图纸要求灯管功率三管隔栅为3*14W，双管为2*28W，而你单位皆使用15W灯具；

针对上述问题，我监理部现要求你单位于24小时内严格按照施工图纸，规范要求整改，并于整改完毕后以书面回复单形式报监理部验收，待验收合格后方可进行下道工序。

发文单位（章）：



项目负责人（签字）：张少杰

2017年6月11日

注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。

2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。

3、本表发文与收文单位各一份。